

FICHA TÉCNICA

METAL SPOT REMOVER

QUITA LAS MANCHAS METÁLICAS

Elimina eficazmente las manchas de metal.



MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

VENTAJAS

- Eficaz incluso en manchas incrustadas
- Compatible con todas las superficies: paredes, fondo y los alrededores de la piscina
- 100% ingrediente activo
- No enturbia el agua
- No influye en el pH
- Aplicación facilitada con el dosificador 2 en 1 de BAYROL

FUNCIÓN DEL PRODUCTO

Limpieza.

Metal Spot Remover elimina las manchas de óxido, incluso las más incrustadas del fondo, de las paredes y de los alrededores de la piscina

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Polvo a base de ingrediente 100% puro

Contiene: Ácido oxálico

Formato disponible: 0,8 kg

INFORMACIONES ÚTILES

Filtro:	todos
Volumen de agua:	cualquier
Dónde:	• mancha localizada = en una esponja • manchas en varios lugares de la piscina = directamente en el agua
Cuándo:	una vez por semana

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

En aguas duras puede aparecer un ligero enturbiamiento alrededor de la zona tratada, que se eliminará por filtración.

Si este producto se ha endurecido, agitarlo antes de usarlo para devolverle su aspecto pulverulento original.

No adecuado para todas superficies de piscinas que no sean resistentes a los ácidos.

Probar el producto en una zona pequeña antes de utilizarlo.

MODO DE EMPLEO

- Antes de dosificar, analizar el pH con las tiritas analizadoras o el Pooltester de BAYROL, y, en caso necesario, ajustarlo al intervalo ideal de 7,0 a 7,4.

Para una aplicación localizada (incluso bajo el agua):

- Con nuestro aplicador BAYROL 2 en 1, espolvorear de 5 a 10 g de METAL SPOT REMOVER sobre la esponja ligeramente humedecida.
- Acoplar el aplicador al mango telescópico, sumergirlo y colocarlo directamente sobre la zona a tratar (por ejemplo, el fondo de la piscina, la línea de flotación, etc.).
- Dejar actuar unos minutos y frotar para eliminar la mancha.

Para eliminar las manchas/depositos de hierro por debajo de la línea de flotación:

- Parar la filtración, espolvorear de 15 a 30 g de METAL SPOT REMOVER directamente sobre los depósitos parduscos.
- Dejar actuar durante 20 minutos y, a continuación, reiniciar la filtración.

Después del tratamiento preventivo:

- Añadir 600 ml de CALCINEX por cada 10 m³ para prevenir la aparición de nuevas manchas/depositos metálicos.



Descubra todo sobre este producto en nuestro sitio web